

Acer Aspire E5-571 repaire connector


Diagnostiquer et réparer le connecteur du chargeur de son PC Acer Aspire. Il vous faut: tourne a visse, col, fer a soude

Written By: AMOUR nasreddine

INTRODUCTION


[video: https://www.youtube.com/watch?v=DPq3o6g30_o]

Step 1 — Acer Aspire E5-571 repaire connector



- on va soudé le cable de connecteur

Step 2



- le connecteur aprés le soudage

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

This document was last generated on 2017-11-23 01:51:09 AM.